



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 января 2017 года № РЗН 2017/5279

На медицинское изделие
Катетер внутрисосудистый проводниковый

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"Васкуляр Солюшнс, Инк.", США,
Vascular Solutions, Inc., 6464 Sycamore Court North, Minneapolis, MN 55369, USA

Производитель
"Васкуляр Солюшнс, Инк.", США,
Vascular Solutions, Inc., 6464 Sycamore Court North, Minneapolis, MN 55369, USA

Место производства медицинского изделия
см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-11504/28486 от 24.05.2016

Вид медицинского изделия **131670**

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **3**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **94 3630**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 25 января 2017 года № 400
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0029409

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 25 января 2017 года № РЗН 2017/5279

Лист 1

На медицинское изделие

Катетер внутрисосудистый проводниковый, в следующих вариантах исполнения:

1. Катетер внутрисосудистый проводниковый Guideliner V3: 5570, 5571, 5572, 5573.
2. Катетер внутрисосудистый проводниковый SuperCross: 5300, 5301, 5302, 5303, 5304, 5305, 5306, 5307, 5308, 5309, 5350, 5351, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345.
3. Катетер внутрисосудистый проводниковый Venture, в следующих исполнениях: 5820, 5821, в составе:
 - катетер внутрисосудистый проводниковый Venture;
 - устройство для загрузки.
4. Катетер внутрисосудистый проводниковый Venture, в следующих исполнениях: 5822, в составе:
 - игла для подготовки устройства к работе;
 - катетер внутрисосудистый проводниковый Venture;
 - устройство для загрузки.

Место производства:

1. Vascular Solutions, Inc., 6464 Sycamore Court North, Minneapolis, MN 55369, USA.
2. Vascular Solutions, Inc., 5025 Cheshire Lane North, Plymouth, MN 55446, USA

И

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0031003